



PABCO

8

6

FUSO

佐賀100

す・702



んはご朝・き起早・寝早

市 城 小



早寝・早起き・朝ごはん

小 城 市

PABCO

佐賀100
す・702






DPFインジケータランプが点滅したら、操作手順に従いDPFクリーニングスイッチを押して下さい。
(通常10~20分で終了します。)



運行前、エンジンオイル量をレベルゲージで点検して下さい。

オイル量が“O”穴を越えた場合は必ずオイル交換をして下さい。そのまま使用するとオイルが劣化しているためエンジン故障の原因になり、最悪の場合、急激なエンジン回転上昇を招くおそれがあります。



MITSUBISHI



543210