

幼稚園バス 修繕履歴

年 度	修 繕 内 容
H21	バキューム漏れ、クラッチブースター交換
H22	シート張替え
H22	フロア修繕
H27	シート修繕
H28	ワイパー作動不良修繕
R2	右車輪脱落に伴う修繕

※ 1万円以下の修繕を除きます。